

# SERVIS ŽELETAVSKÝCH KAMEN

<b>1. Demontáž kachloví</b>	- čištění komory vně ( vysátí prachu a nečistot ) - výměna těsnění pod kachlovím - čištění spár mezi kachlemi ( popř. přespárování ) - opětovné sestavení kachloví na kamna	<b>4 500 Kč</b> do vzdálenosti 100 km			
<b>2. Demontáž vyzdívky kamen</b>	- čištění komory uvnitř ( vysátí popela a sazí ) - výměna vadných dílů vyzdívky - opětovná montáž vyzdívky kamen				
<b>3. Údržba dvířek</b>	- demontáž těsnění dvířek a skla - čištění skla ( popřípadě výměna ) - výměna těsnění ve dvířkách a pod sklem - promazání pohyblivých mechanismů		nad 100 km + 15Kč/km		
<b>4. Přelakování odřených kovových dílů na vložce</b>					
<b>SOUPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ - Krbová vložka E1u</b>					
SKLO 455x240x4		1 598 Kč			
KLIČKA		432 Kč			
KLIČKA kachlová		1 815 Kč			
ROŠT		510 Kč			
TĚSNĚNÍ	35x5	šedé pod boky kachlí	28 Kč/m	0,8m	23 Kč
	10x2	pod sklo	32 Kč/m	1,4m	45 Kč
	pr.8mm	do dvířek	36 Kč/m	2m	72 Kč
	silikonové	pod horní římsu	118 Kč/m	1,2m	141 Kč
CHŇAPKA s logem Želetavská kamna		150 Kč			
HRADÍTKO		208 Kč			
<b>Vyzdívka VERMIKULIT</b>					
<b>Rozměr</b>	<b>Poč. ks</b>	<b>Typ</b>	<b>Za 1ks</b>	<b>Za x ks</b>	
300x310x30mm	1	záda	447 Kč	447 Kč	
400x240x30mm	2	bok	455 Kč	910 Kč	
240x55x30mm	2	rošt	81 Kč	162 Kč	
137x54x30mm	2	rošt	54 Kč	108 Kč	
240x240x30mm	2	deflektor	308 Kč	616 Kč	
300x205x30mm	1	deflektor	367 Kč	367 Kč	
SADA CELKEM				<b>2 610 Kč</b>	
<b>Vyzdívka ŽÁROBETON - kompletní sada</b>					
bok 2ks, záda 1ks, dno 2ks, rošt 1ks, deflektor 1ks				<b>9 600 Kč</b>	

Cena servisu neobsahuje nové náhradní díly do kamen!

uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

**Ceník platný od 1.4.2024**